განმარტებითი ბარათი

- გემები და ჭრილები მოყვანილ იქნა შესაბამისობაში. ჩასწორდა ჭრილი, სადაც სარდაფიც ცდებოდა წითელ ხაზებს.
- შევსებულ იქნა მომიჯნავე შენობებზე კონსტრუქციული დასკვნის სპეციალისტის მონაცემები
- მომიჯნავე შენობების კონსტრუქციულ დასკვნაში ჩამატებულ იქნა ყველა მომიჯნავე შენობის საკადასტრო კოდი მისამართების მიხედვით