საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისში, გოთუას ქუჩა №18-ში ს.კ (01.10.13.010.003) მდებარე ნაგებობის დემონტაჟის პროცესში ამ ნაკვეთის მიმდებარედ არსებულ ნაკვეთებზე ს.კ (01.10.13.010.079), ს.კ (01.10.13.010.073) , ს.კ (01.10.13.010.082) განთავსებული და საპროექტო ნაგებობის, ს.კ (01.10.13.010.062) მდგრადობის შესახებ.

ექსპერტიზის მიზანს წარმოადგენს ქ. თბილისში, გოთუას ქუჩა №18-ში ს.კ (01.10.13.010.003) მდებარე ნაგებობის დემონტაჟის პროცესში ამ ნაკვეთის მიმდებარედ არსებულ ნაკვეთებზე ს.კ (01.10.13.010.073) , ს.კ (01.10.13.010.082) განთავსებული და საპროექტო ნაგებობის, რომელიც განთავსებულია ს.კ (01.10.13.010.062) მდგრადობის შესახებ.

სადემონტაჟო ნაგებობა წარმოადგენს 1 სართულიან შენობას ნახევარსარდაფით, რომლის მზიდ კონსტრუქციად გამოყენებულია აგურის კედლები, საძირკვლის კონსტრუქციას წარმოადგენს ყორე-ქვის საძირკველი.

მიმდებარე ნაკვეთზე განთავსებული ნაგებობები მოშორებულია სადემონტაჟო ნაგებობას. ს.კ (01.10.13.010.062) დაპროექტებული ნაგებობის მშენებლობა განხორციელდება სადემონტაჟე ნაგებობის ს.კ (01.10.13.010.003) ნაკვეთზე განთავსებული ნაგებობის დემონტაჟის შემდეგ.

მიმდებარე ნაკვეთზე ს.კ (01.10.13.010.079) დემონტაჟის ნებართვა გაცემულია, მისი დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს ს.კ (01.10.13.010.003) განთავსებული შენობის დემონტაჟამდე.

აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქ. თბილისში, გოთუას ქუჩა №18-ში ს.კ (01.10.13.010.003) მდებარე ნაგებობის დემონტაჟის პროცესში არ არის აუცილებელი დამატებითი გამაგრებითი სამუშაოების განხორციელება. ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე ცალსახად შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ დემონტაჟის პროცესი საფრთხეს არ უქმნის ამ ნაკვეთის მიმდებარედ არსებულ ნაკვეთებზე ს.კ (01.10.13.010.073) , ს.კ (01.10.13.010.082) განთავსებულ და ასევე საპროექტო ნაგებობას, რომელიც განთავსებულია ს.კ (01.10.13.010.062) და რომლის მშენებლობაც განხორციელდება დემონტაჟის პროცესის დასრულების შემდეგ.

ექსპერტ-მთავარი სპეციალისტი კონსტრუქტორი გ.რეხვიაშვილი 29.03.2019 წ

დაბადების ადგილი / PLACE OF BIRTH
რუსეთი
RUSSIA
გაცემის თარიღი / DATE OF ISSUE
27.08.2015
გამცემი ორგანო / ISSUING AUTHORITY
იუსტიციის სამინისტრო
MINISTRY OF JUSTICE
დამკვეთი: სრს; დამამზადებელი: MB-IDS 2014
სფს-ს რეგისტრაციის No 26-3184

IDGE013IN690460010080045 84<<<<
6006244M2508278GE0<<<<<<<<<<<<2
REKHVIASHVILI<<GEORGE<<<<<<<<<<

Georgia
IDENTITY CARD
მოქალაქის პირადობის მოწმობა
საქართველო

GEO



სახელი / FIRST NAME
გიორგი
GEORGE
გვარი / LAST NAME
რეხვიაშვილი
REKHVIASHVILI
მოქ. / CIT GEO
სქესი / SEX მამ / M
პირადი No / PERSONAL No 01008004584
დაბადების თარიღი / DATE OF BIRTH 24.06.1960
მოქმედების ვადა / DATE OF EXPIRY 27.08.2025
ხელმოწერა / SIGNATURE

ბარათის No / CARD No
13IN69046

დიპლომი

ЛВ № 050495

ეს დიპლომი მიეცა გიორგი
ოთარის ძე რეხვიაშვილს
მასზე, რომ იგი 1978 წელს შევიდა
საქართველოს ვ.ი. ლენინის სახელობის
პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში
და 1983 წელს დაამთავრა
ამავე ინსტიტუტის
სრული კურსი სპეციალობით სამრეწველო
და სამოქალაქო მშენებლობა

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1983 წ.
„5" ივლისის გადაწყვეტილებით
გიორგი რეხვიაშვილს მიენიჭა ინჟინერ-
მშენებლის
კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

რექტორი

მდივანი

ბ. ა.

ქალაქი თბილისი 1984 წ. „24" X

სარეგისტრაციო № 2201

Грузинский яз.

ДИПЛОМ

61

ЛВ № 050495

Настоящий диплом выдан Рехвиашвили Георгию Отаровичу
в том, что он в 1978 году поступил
в Грузинский политехнический институт им. В.И. Ленина
и в 1983 году окончил полный курс
названного института
по специальности промышленное и гражданское строительство

Решением Государственной экзаменационной комиссии от „6" июля 1983 г.
Рехвиашвили Г.О
присвоена квалификация инженера строителя

Председатель Государственной экзаменационной комиссии

Ректор

Секретарь

М. П.

Город Тбилиси „24" X 1984 г.

Регистрационный № 2201

Московская типография Гознака. 1983.

საკვალიფიკაციო მონაცემი

სახელი, გვარი: **გიორგი რეხვიაშვილი**
დაბადების თარიღი 24 ივნისი, 1960 წ
დაბადების ადგილი: რუსეთი, ქ. კისლოვოდსკი
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
ოჯახური მდგომარეობა: დაქორწინებული
შვილები: 3 ქალიშვილი
სახლის მისამართი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. № 51, კორპ 2, ბ. 31
ტელეფონი: (995 32) 29 43 64
სამსახურის მისამართი: საქართველო, თბილისი 0160, ალ. ყაზბეგის გამზ. №2; ტელეფონი: (995 32) 237 52 28

განათლება:

1978-1983 წ.წ. საქ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი,
სპეციალობა - სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა

პროფესიული გამოცდილება:

1983 წლიდან 2010 წლამდე - სს „საქქალაქმშენპროექტი"- ინჟინერი, წამყვანი ინჟინერი, ჯგუფის ხელმძღვანელი, მთავარი სპეციალისტი-კონსტრუქტორი;
2010 წლის იანვრიდან დღემდე – შპს „ახალი საქქალაქმშენპროექტი" - მთავარი სპეციალისტი-კონსტრუქტორი;

მნიშვნელოვანი საპროექტო სამუშაოები:

- დას. საქართველოში მიწისძვრით დაზიანებული რაიონების აღდგენა;
- 19 ადმინისტრაციული, საკულტო, გასართობი და კვების ობიექტი
- მრავალი საცხ. სახლი, კოტეჯი, ბენზოგასამართი სადგური, ოფისი, საცხ. სახლების დაშენების პროექტები

ერთობლივი პროექტები:
- მაკდონალდსის რესტორანი დ. აღმაშენებლის გამზირზე, თბილისი;
- ქართულ ამერიკული სკოლა „მზიურის" ტერიტორიაზე, თბილისი;
- კათარზისის თავშესაფარი ისნის რაიონში, თბილისი;
- საბაჟო სადგურები „წითელი ხიდი" და „ყაზბეგი" (ინგლისურ-ქართულ ენოვანი პროექტირება კონსტრუქციული ნაწილის. ექსპერტიზა გაიარა ვისბადენისა და ვაშინგტონის ოფისებში);
- საბაჟო „ყაზბეგის" გაბიონების საყრდენი კედლები მდ. თერგზე;
- ყაზარმები და სამეთაურო პუნქტები საქ. სხვადასხვა რეგიონში;
- აჭარისა და იმერეთის რეგიონებში პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებები;
- ქ. თბილისის გლდანი-ნაძალადევის რაიონის მწვავე ავარიული საცხოვრებელი სახლების აღდგენა-გამაგრება;
- საბაჟო-გამშვები პუნქტი „ვალე";
- საბაჟო-გამშვები პუნქტი „სარფი";
- 10-14 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი თამარაშვილის ქუჩაზე (უცხო ენების ინსტიტუტის უკან);
- 16 სართულიანი ვარსკვლავების სახლი ყიფშიძის ქუჩაზე;
- 15-16 სართულიანი მრავალფუნქციური ცენტრი ველაბარში, ქეთევან წამებულის გამზირისა და შავი ზღვის ქუჩის გადაკვეთაზე;
- 6 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლი ტაბიძის და ბარნოვის ქუჩებზე და „მზიურის" ტერიტორიაზე;

- „აოსის“ 22 საოთულიანი სავაჭრო ცენტრი (სიმაღლით 82 მ) ქ. ბათუმში;
- 410-ბინიანი 18 სართულიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. ბათუმში, ხიმშიაშვილის ქ.;
- საცხოვრებელი სახლები ქავთარაძის ქუჩაზე;
- „არსის“ სავაჭრო ცენტრი – ქარვასლა ქ. თბილისში;
- „ოლიმპიური ვარსკვლავის“ მრავალფუნქციური ობიექტი საბურთალოს ბაზრის ტერიტორიაზე (32-სართულიანი საოფისე ნაწილით);
- „მუხიანის ვარსკვლავის“ სავაჭრო ცენტრი მუხიანში;
- 25-სართულიანი საცხოვრებელი სახლი მიშველაძის ქუჩაზე, ვაკის პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე;
- „დრიმ თაუნი“ ქავთარაძის ბაზრის ტერიტორიაზე, 22-25 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსები;
- თბილისში 12 ავარიული საცხოვრებელი სახლის აღდგენა გამაგრების პროექტის ექსპერტიზა;
- ონის რაიონში მიწისძერის შედეგად დაზიანებული სახლების აღდგენა-გამაგრების პროექტები;
- 15 და 25 საწოლიანი საავადმყოფოების ტიპიური და მიბმის პროექტები.
- ქ. თბილისში, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, 9 საყრდენი კედლის აღდგენა-მოწყობა;
- საავადმყოფოების მშენებლობის ზედამხედველობა;
- სოციალური მომსახურების ცენტრები საქართველოს მასშტაბით;
- დაბა სტეფანწმინდაში სასტუმრო „ყაზბეგი“-ს რეკონსტრუქცია;
- საქ. უზენაესი სასამართლოს რეკონსტრუქცია (II და VI სართ).

ენების ცოდნა: ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისუფლად), ინგლისური (სუსტად)

კომპიუტერის ცოდნა: AutoCAD, Exsel, Word

დირექტორი ბ. მირიანაშვილი

შპს "ოპტიმუსი"

დასკვნა

საცხოვრებელი დანიშნულების მქონე შენობის სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების მიზანშეწონილობის შესახებ ქ.თბილისი, საბურთალოს მუნიციპალიტეტი ანაგის 1-ლი შეს. №17, შეს. ანაგის ქ.№31,№35 შარტავას ქ.№41ა, გოთუას ქ.№15,18,20

(მიწის ნაკვეთის ს/კ 01.10.13.010.062)

ქ.თბილისი

2018წ.

შ.პ.ს. ოპტიმუსი OPTIMUS LTD.
"ხელსაყრელი პირობების ერთობლიობა"
სამშენებლო ექსპერტიზა, პროექტირება, მშენებლობა.

№----------

17 ოქტომბერი 2018 წ.

დასკვნა

საცხოვრებელი დანიშნულების მქონე შენობის სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების მიზანშეწონილობის შესახებ ქ.თბილისი, საბურთალოს მუნიციპალიტეტი ანაგის 1-ლი შეს. №17, შეს. ანაგის ქ.№31,№35 შარტავას ქ.№41ა, გოთუას ქ.№15,18,20

(მიწის ნაკვეთის ს/კ 01.10.13.010.062)

ჩემს მიერ, ვიზუალური შემოწმება ჩაუტარდა ქ.თბილისი, საბურთალოს მუნიციპალიტეტი ანაგის 1-ლი შეს. №17, ანაგის ქ.№31,№35 შარტავას ქ.№41ა, გოთუას ქ.№15,18,20 (მიწის ნაკვეთის ს/კ 01.10.13.010.062) მშენებარე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობის სამშენებლო სამუშაოების ჩატარების მიზანშეწონილობას. ამასთან, ვიზუალურად შემოწმდა საპროექტო პოლიგონზე და მის მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობა-ნაგებობების ტექნიკური მდგომარეობაც, სამუშაოების ჩატარებისას მათზე რაიმე სახის შესაძლო უარყოფით ზემოქმედებასთან დაკავშირებით.

შესასწავლი სამშენებლო პილოგონი ხასიათდება რთულქანობიანი რელიეფით. წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით საპროექტო მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ოცდაერთსართულიანი, გეგმაში მართკუთხა კონფიგურაციის მქონე ნაგებობაა ოვალური აივნებით, პროექტით მოისაზრება ორი მიწისქვეშა ავტოფარეხის სართულის მოწყობა.

შენობა თვისობრივი კონსტრუქციული წყობით ჩარჩოვან-კაკაშირიანი ტიპისაა. მისი მზიდი ელემენტები წარმოდგენილია ხისტკვანძებიანი რკ/ბეტონის სივრცითი კარკასის სახით. საძირკველი ხიმინჯოვანია, ეწყობა ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯები (d=1.20მ.), რომლებიც დაფუძნებულია კლდოვენ ქანებზე, ხოლო ზედა ნიშნულზე შეკრულია რკ/ბეტონის მონოლითური ფილით. სვეტების და რიგელების კვეთები იცვლება სართულების ნიშნულების მიხედვით. სართულშუა გადახურვები გადაწყვეტილია წიბოვანი მონოლითური რკ/ბეტონის ფილით. კედლების შემავსებელად მოისაზრება წვრილი სამშენებლო ბლოკის წყობა ქვიშა-ცემენტის დულაბზე. სახურავი ბრტყელია (ე.წ. "რბილი გადახურვა".)

საპროექტო მიწის ნაკვეთზე ჩატარებული საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნის თანახმად მიწის გრუნტი იმყოფება დამაკმაყოფილებელ საინჟინრო-გეოლოგიურ პირობებში.
ჩემს მიერ ვიზუალური შემოწმება ჩაუტარდა, საპროექტო ტერიტორიის მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე არსებულ შენობა-ნაგებობებს, საპროექტო შენობის მშენებლობისა და/და შემდგომ

საქართველო, ქ.თბილისი. რუსთაველის გამზ.№1 ტელ: +995 595 90 22 25;
GEORGIA, TBILISI. RUSTAVELI AVE.1 TEL: +995 595 90 22 25; email: g.chankvetadze@optimusi.ge

შემდგომი ექსპლუატაციის პერიოდში მათზე რაიმე სახის ზემოქმედებასთან დაკავშირებით. ზოგადად საპროექტო ტერიტორია მოქცეულია კერძო ნაკვეთებს შორის. მათი განხილვა ჩვენს მიერ მოხდა ცალკ-ცალკე.

მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.10.13.015.069 – ნაკვეთზე დაფიქსირდა მშენებარე მრავალბინიანი, მრავასართულიანი, საცხოვრებელი სახლი, ამ დროისთვის მისი რკ/ბეტონის კარკასის სამონტაჟო სამუშაოები დასრულებულია. ვარდნა ნაკვეთების აბსოლუტურ ნიშნულებს შორის დაახლოებით 20.00-25.00 მ-ია, საპროექტო შენობა დაბალ ნიშნულზეა განთავსებული, ხოლო ერთიან სიბრტყეში პროექცირებისას მანძილი შენობებს შორის 18.00-20.00 მ-ია, რაც თავისთავად გამორიცხავს ნაკვეთზე არსებულ მშენებარე კორპუსზე რაიმე სახის ზემოქმედებას.

მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.10.13.010.069 – ნაკვეთზე შენობა-ნაგებობა არ ფიქსირდება;

მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.10.13.010.019 – ნაკვეთზე განთავსებული შენობა-ნაკებობები №1/1 და №2/1 წარმოადგენს ორსართულიან საცხოვრებელი დანიშნულების სახლს და მის დამხმარე სათავსოებით. შენობები აშენებულია გასული საუკუნის 50-60-იან წლებში და წარმოადგენენ მზიდკედლებიან ნაგებობებს. საპროექტო ნაკვეთთან ყველაზე ახლო მდგომ შენობამდე №2/1 მანძილი 9.00-10.00 მეტრია. ხოლო საპროექტო შენობამდე ჯამში დაახლოებით 22.00 მეტრი, საპროექტო შენობის საძირკვლები განთავსებულია გაცილებით ღრმად ვიდრე და დასმულია მყარ ქანებზე, რაც გამორიცხავს რაიმე სახის უარყოფით ზემოქმედების მოხდენას აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე განთავსებულ შენობა-ნაგებობებზე.

მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.15.02.069.016 – ნაკვეთზე განთავსებული შენობა და საპროექტო შენობას შორის მანძილი 13.00-14.00 მ-ია, რაც მოცემულ მიწის ნაკვეთზე არსებული გრუნტის და საძირკვლების ჩაღრმავების მოცემულობისა და პირობების მიხედვით აქაც გამორიცხავს რაიმე სახის ზემოქმედებას.

მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.10.13.010.073 – მასზე განთავსებული შენობა №1/1 საცხოვრებელი სახლი №1/2 და 1/3 კი დამხმარე ნაგებობებია, ისინი საპროექტო შენობისგან დაშორებულია 18,00-19.00მ-ით, რაც გამორიცხავს მასზე რაიმე სახის უარყოფითი ზემოქმედების მოხდენას. შენობების დათვალიერებამ აჩვენა, რომ მათი ტექნიკური მდგომარეობა შეიძლება ჩაითვალოს არადამაკმაყოფილებლად, რადგან მათი მშენებლობის პერიოდში ისინი აშენებულია ტექნოლოგიური პროცესების დარღვევით, ქაოტურად.

მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.10.13.010.003 – მასზე განთავსებულია ორსართულიანი საცხოვრებელი სახლი 1/2 და მისი დამხმარე ფუნქციური დანიშნულების შენობები 1/1, ისინი კონსტრუქციულად ერთგვარი მზიდკედლებიანი ტიპისაა. საძირკველი ლენტურია, შესრულებული აგურის წყობით. მზიდი კედლები ამოყვანილია აგურის წყობით ბეტონის დულაბზე. შენობის გადახურვა მოწყობილია ხის კონსტრუქციებზე. 1/1 ნაგებობა წარმოადგენს

საქართველო, ქ.თბილისი. რუსთაველის გამზ.№1 ტელ: +995 595 90 22 25;
GEORGIA, TBILISI. RUSTAVELI AVE.1 TEL: +995 595 90 22 25; email: g.chankvetadze@optimus.ge

საცხოვრებელ სახლზე მოგვიანებით ქაოტურად მიშენებულ სათავსოს. დაშორება მშენებარე შენობიდან 13.00-14.00 მეტრია. აღნიშნულ მიწის ნაკვეთს შესასვლელი გოთუას ქუჩის მხრიდან გააჩნია და შესაბამისად ის უფრო დაბალ ნიშნულზე მდებარეობს ვიდრე, მშენებარე შენობა. რაც ამცირებს მასზე მშენებარე კორპუსის მხრიდან ზეგავლენის მოხდენას, მაგრამ რეკომენდაციის სახით შემიძლია ვთქვა, რომ მშენებარე შენობისთვის საძირკვლის (ხიმინჯების) მოწყობისას აღნიშნულ შენობის ტექნიკურ მდგომარეობაზე საჭიროა დაწესდეს კონტროლი და მისი გაუარესების შემთხვევაში მიღებულ იქნას შესაბამისი ზომები.

მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.10.13.010.079 – ნაკვეთზე არსებული შენობა საცხოვრებელი სახლია, როგორც დათვალიერებამ აჩვენა, მისი ტექნიკური მდგომარეობის მწვავედ ავარიულია, ფაქტიურად ის საცხოვრებლად უვარგისია. შენობას ფაქტიურად გააჩნია ტექნოლოგიური და საინჟინრო პროცესების დარღვევით მოწყობილი საძირკველი, რომელსაც გააჩნია ჯდენები, რის გამოც შენობის მზიდ კედლებს მიღებული აქვს ბზარები (ზოგ შემთხვევაში 0.15-.20მ სისქის) როგორც ჰორიზონტალურად, ასევე ვერტიკალურად. შენობა ექვემდებარება დემონტაჟს. აღნიშნულ შენობასა და მშენებარე კორპუსს შორის მანძილი 6.00-7.00 მეტრია.

სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას, როგორც სხვა დანარჩენ, ზემოთაღნიშნულ შენობებზე, მის ტექნიკურ მდგომარეობაზეც დაწესდეს მონიტორინგი. ბზარებზე მოეწყოს შუქურები, ტექნიკური მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევაში მიღებულ იქნას შესაბამისი ზომები.

მიწის ნაკვეთი ს/კ 01.10.13.010.082 – ნაკვეთზე შენობა-ნაგებობა არ ფიქსირდება.

დანარჩენი მიწის ნაკვეთები და მათზე მდებარე შენობები მათი მშენებარე შენობებიდან სიშორის გამო არ განხილულა.

დასკვნა

ყოველივე ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე შეიძლება დავასკვნა, რომ დღეის მდგომარეობით, საპროექტო ნაკვეთზე – მდებარე, ქ.თბილისი, საბურთალოს მუნიციპალიტეტი ანაგის 1-ლი შეს. №17, ანაგის ქ.№31,№35 შარტავას ქ.№41ა, გოთუას ქ.№15,18,20 (მიწის ნაკვეთის ს/კ 01.10.13.010.062) მშენებარე საცხოვრებელი დანიშნულების შენობის სამშენებლო სამუშაოების ჩატარება მიზანშეწონილად მიმაჩნია, შენობა დაფუძნებულია მიწის-ნაკვეთზე გაცემული საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მიხედვით მითითებულ მყარ, კლდოვან ქანებზე, გამომდინარე აქედან მისი ზემოქმედება გავრცელდება გაცილებით ღრმად ვიდრე მიწის ნაკვეთის მომიჯნავე ნაკვეთებზე არსებული შენობა-ნაგებობების საძირკვლებია განთავსებული. შენობის შემდგომი ექსპლუატაცია უარყოფით ზეგავლენას არ მოახდენს, მომიჯნავე მიწის ნაკვეთებზე განთავსებულ შენობა-ნაგებობების საერთო მდგრადობაზე.

საქართველო, ქ.თბილისი. რუსთაველის გამზ.№1 ტელ: +995 595 90 22 25;
GEORGIA, TBILISI. RUSTAVELI AVE.1 TEL: +995 595 90 22 25; email: g.chankvetadze@optimusi.ge

საიმედოობაზე. მაგრამ სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას, განსაკუთრებით ხიმინჯოვანი საძირკვლების მოწყობისას დაწესდეს კონტროლი ს/კ 01.10.13.010.073, 01.10.13.010.003 და 01.10.13.010.079 შენობა-ნაგებობების ტექნიკურ მდგომარეობაზე, მათი გაუარესების შემთხვევაში გატარდეს შესაბამისი საინჟინრო-ტექნიკური ზომები შესაბამისად დამუშავებული პროექტების მიხედვით.

სამუშაოები ჩატარდეს შესაბამისი გამოცდილების მქონე სუბიექტის მიერ, სამუშაოების დროს დაცული იქნას ქვეყანაში არსებული სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნები (სნ და წ 3.01.01.85* "სამშენებლო საქმიანობის წარმოება"; სნ და წ III-4-80* – "ტექნიკური უსაფრთხოება მშენებლობაში; სნ და წ 5.03.01 – 43 №1.15 მოთხოვნები საქალაქო განაშენიანებაში სამუშაოთა წარმოების თაობაზე);

გათვალისწინებული იქნას №361 27.05.2014წ. „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის და №477 27.10.2017წ. „სიმაღლეზე მუშაობის უსაფრთხოების ტექნიკური რეგლამენტი"-ს მოთხოვნები.

დასკვნას თან ერთვის ექსპერტ გაიოზ ჭანკვეტაძის დიპლომის და პირადობის ასლები;

შპს "ოპტიმუსი"-ს

დირექტორი,

ინჟინერ-კონსტრუქტორი

გ.ჭანკვეტაძე

საქართველო, ქ.თბილისი. რუსთაველის გამზ.№1 ტელ: +995 595 90 22 25;
GEORGIA, TBILISI. RUSTAVELI AVE.1 TEL: +995 595 90 22 25; email: g.chankvetadze@optimusi.ge