ფოტომონტაჟი



ხდება არსებული დაზიანებული მილის გამოცვლა
ზომების უცვლელად
(თუნუქის გამწოვი მილი)

კომეცილი ფართის (ღვინის ბარ "ლაბაზა") შკანა ფასადი
საკადასტრო კოდი - 01.10.17.034.001.01.603