
განმარტებითი ბარათი

სარეჯონსტრუქციო შენობა მდებარეობს ქ. თბილისში ჯანსუღ ჯახიძის №2-ში, სარეჯონსტრუქციო ღიობი მდებარეობს უჯანა ეზოში, უსაფრთხობის წესებთან შესაბამისობაში მოსაყვანათ შენობას სჭირდება მეორე გასასვლელი რამაც განაპირობა ფანჯრის ჯართ გადაჯეთება, დონეთა სხვაობამ გამოიწვია კიბის და გადახურვის მოწობა

შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. არქიტექტორი	ვ. ცომაია	


მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	განმარტებითი ბარათი	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.		




შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. არქიტექტორი	ვ. ცომაია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	გენ-გეგმა	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.		

არსებული გეგმა




საპროექტო გეგმა




შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. არქიტექტორი	ვ. ცომაია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	არსებული გეგმა საპროექტო გეგმა	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.		

არსებული ჭრილი 1-1




საპროექტო ჭრილი 1-1




შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. არქიტექტორი	ვ. ცომაია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	არსებული ჭრილი საპროექტო ჭრილი	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.		

არსებული ფასადი




საპროექტო ფასადი



შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. არქიტექტორი	ვ. ცომაია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
	არსებული ფასადი საპროექტო ფასადი	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.		





შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. არქიტექტორი	ვ. ცომაია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.პ.		

მოსაწყობი გადახურვა (შინგლი)



მოსაწყობი რკინის ჯარი (თეთრი)

მოსაწყობი ჯიბე

ლითონის კონსტრუქცია (რუხი)

შემსრულებელი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ვ. ცომაია	
მთ. არქიტექტორი	ვ. ცომაია	

მასშტაბი	ნახაზის დასახელება	
სტადია	ფურცლის №	ფურცლები
მ.ვ.		