განმარებითი ბარათი

ზოგადი ნაწილი:
ჩვენს მიერ წარმოდგენილია ქ. თბილისში ქანთრიას ქ. №11ა-ში
რეკონსტრუირებული სამერცხლულის ფოტომონტაჟი.

არსებული ორფრთიანი სამერცხლული რეკონსტრუირდება სახლის სახურავის ქანობისა, სიმაღლის და კეხის შეუცვლელად. მისი სიმაღლეა 1.4მ-ია ხოლო სიგანე 2.40მ. შენობა არ მდებარეობს ცენტრალურ ქუჩაზე. პროექტის მიხედვით სარეკონსტრუქციო არსებული სამერცხლული მოგვყავს ამავე ფასადზე მდებარე არსებული მეორე სამერცხლულის ფანჯრის ფრთების რაოდენობასთან (3 ფრთა) შესაბამისობაში.