

დირექტორი	დ.ვასაროლიშვილი		თაბუაშვილის ქ.№33-ში ვლებაარე შენობის რეკონსტრუქცია
არ.პროექტორი	ნ.ჩხაიძე		
არ.კონსტრ.	ჯ.ბურჯანაძე		არქიტექტურული ნაწილი
			ფასადის №
			აქსონომეტრიული ხედი
შემსრულა	მ.ნიკოლაშვილი		
შემოწმება	დ.ვასაროლიშვილი		

სტადია	ფურც.	ფ-ბი	მასშტაბი
პ	ა-		1:100

შ.პ.ს. "დვ სტუდია"



დირექტორი	დ.ვასაროლიშვილი		თბაუკაშვილის ქ.№33-ში ვდებაარე შენობის რეკონსტრუქცია				
არ.პროექტორი	ნ.ჩხაიძე						
არ.პროექტორი	ზ.ბურჯანაძე						
			არქიტექტურული ნაწილი	ფაილების №			
				სტადია	ფურც.	ფ-ბი	მასშტაბი
			არქიტექტურული ხედი	მ	ა-		1:100
შემსრულა	მ.ნიკოლაშვილი			შ.პ.ს."დვ სტუდია"			
შემოწმება	დ.ვასაროლიშვილი						



დირექტორი	დ.ვასაროვლიშვილი		თბაუკაშვილის ქ.№33-ში მდებარე შენობის რეკონსტრუქცია				
არ.პროექტორი	ნ.ჩხეიძე						
არ.მთ.კონსტრ.	ჯ.ბურჯანაძე						
			არქიტექტურული ნაწილი	დაკვეთა №			
			აქსონომეტრიული ხედი	სტადია	ფურც.	ფ-ბი	მასშტაბი
				პ	ა-		1:100
შესრულა	ქ.ნიკოლაიშვილი			შ.პ.ს. "დე ცპუდია"			
შეაკონტრა	დ.ვასაროვლიშვილი						