# კონსტრუქციული დასკვნა
## ჩასატარებელი სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესახებ

- **ობიექტის მისამართი:** *ქ. თბილისი, გუდიაშვილის მოედანი №2*
- **საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევების შედეგები:**

- *საძირკვლის ფუძედ მიღებული გრუნტის კატეგორია სეისმური თვისებების მიხედვით* (**СНиП II-7-81*** და პნ 01.01-09 ცხრილი №1): III კატ.

- **შენობის საერთო დახასიათება:** *სარეკონსტრუქციო შენობა გეგმაში რთული გეომეტრიული ფორმისაა და შედგება სამი ძირითადი ნაკვეთურისგან. შენობები მზიდ კედლიანია. შენობაზე ორ ადგილას (შუა ნაკვეთურის მარჯვნიდან და მარცხნიდან) არის შედარებით დაბალი ხარისხით ნაშენი ნაგებობა რომლებიც არის ძლიერ ავარიული, აუცილებელია მოხდეს აღნიშნული ნაგებობების დემონტაჟი და მოხდეს მათი აღდგენა სპეციალურად დამუშავებული პროექტის მიხედვით.*

**შენობის საერთო ტექნიკური მდგომარეობა შესაძლებლობას იძლევა მასზე ჩატარდეს სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მხოლოდ სპეციალურად დამუშავებული პროექტის მიხედვით.**

- *მშენებლობის პროცესში საჭიროა დაცული იყოს სამშენებლო ნორმების:* ***СНиП*** *-III-18-75 და* ***СНиП*** *-III-4-80* -ის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 28 მარტის №62 დადგენილებით დამტკიცებული მშენებლობის უსაფრთხოების წესები.*

*ინჟინერ-კონსტრუქტორი* *ი. მეხრიშვილი*