ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
მუნიციპალური ინსპექცია

წერილის ნომერი: **17-01211192003**
თარიღი: **29/04/2021**
პინი: **9436**

ადრესატი: შპს SAYALI
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 406057804
მისამართი: უ.ჩხეიძის 6, მე-2 სართული

გადაამოწმეთ: **document.municipal.gov.ge**

ბატონო პაატა,

თქვენი N10/01211183460-17 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ მუნიციპალური ინსპექციის სპეციალისტების მიერ, ქ. თბილისში, სექტორი დიდუბე, დ. უზნაძის ქ. #58/ჩხეიძის ქ. #17-ში, ს/კ #01.13.08.011.042-ზე, მდებარე ობიექტის (მრავალფუნქციური საავადმყოფო) გადამოწმებით დადგინდა, რომ საკადასტრო საზღვრების დარღვევა გამოსწორებულია.

პატივისცემით,

მამუკა ჯაყელი

მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/
ელექტრონული შტამპი