კონსტრუქციული დასკვნა

ქ.თბილისში ბაქრაძის ქ. მეორე შესასვლელის N7 ს. კ. N 01.15.02.009.002 მიწის ნაკვეთზე მდებარე სამსართულიანი (სარდაფითა და მანსარდით) შენობის სარეკონსტრუქციო სამუშაოთა შესრულების თაობაზე.

წარმოდგენილი გრაფიკული მასალა:

1. WGS 1984 წლის კოორდინატთა სისტემის UTM პროექცია.
2. არსებული შენობის -1 სართულის (სარდაფის) გეგმა.
3. 0 სართულის გეგმა.
4. 1 სართულის გეგმა.
5. სხვენის სართულის გეგმა.
6. ჭრილი 1-1
7. ფასადი ბაქრაძის ქ. მხრიდან.

შენობა აგებულია 20ს. ბოლო 10 წლეულში წარმოადგენს რკინა-ბეტონის კარკასულ ნაგებობას კედლების შევსებით აგურისა და ბეტონის წვრილი ბლოკებით. კიბეების და სხვენის გადახურვა ხისაა.

ბურული - თუნუქისა.

(ადგილზე დათვალიერებით დადგენილია:)

კედლების წყობა და რკინა-ბეტონის მზიდი კონსტრუქციები დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია, კედლების შევსებაში რაიმე ხილული დეფექტი არ აღინიშნება.

შენობის სხვენში აღინიშნება ხის კონსტრუქციების დაზიანება მრავალ ადგილას რაც გამოწვეულია თუნუქის ბურულის კოროზიით მრავალ ადგილას. ბურულიდან განაჟონი ნალექებით დაზიანებულია ხის ნივნივები და დგარები.

ამორტიზირებულია შეფიცვრა ბურულის ქვეშ.

რეკონსტრუქცია: მოხდეს სახურავის, ბურულისა და მზიდი კონსტრუქციების დემონტაჟი და შეიცვალოს ახლით. მოცემული შენობის რკინა-ბეტონის კონსტრუქცია უპრობლემოდ გაუძლებს პროექტით გათვალისწინებულ დამატებით დატვირთვას.

ინჟ.კონსტრუქტორი გ.ხომერიკი

599 500 797

სანაპიროს ქუჩა 6, ბინა 25, ქ. თბილისი 0114

ქ. ხომერიკი