1. წარმოდგენილი იქნას ასევე განსახილველი მონაკვეთის არსებული სქემატური ნახაზები(გეგმა/ჭრილი) ნიშნულებისა და გაბარიტული ზომების მითითებით. საჭიროა წარმოდგენილ იქნას სარეკონსტრუქციო შენობის სრული გეგმა(მხოლოდ საპროექტო ნაწილის არა) ვინაიდან წარმოადგენს ერთიან შენობას, რომლის რეკონსტრუქცია ხდება.

შესწორებულია
(წარმოდგენილია სარეკონსტრუქციო სართულის გეგმის სრული ანაზომი)

2. ....საინფორმაციო დაფა-ბანერი -> ....საინფორმაციო დაფა - ბანერის pdf ფაილი.: წარმოდგენილ იქნას ახლო ხედის მხრიდან გადაღებული კარგად აღქმადი ბანერის ფოტოსურათი.

შესწორებულია
(წარმოდგენილია განახლებული ბანერი)


დამკვეთი - შ.პ.ს. "ბახმარო" 599 22 55 52
ქ. თბილისი, გრიშაშვილის ქ.#3
ფუნქცია - საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტი - აბანო
მიმდინარეობს მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენა, ქ.თბილისის არქიტექტურის სამსახურში
ვადები: 24/05/2021 - 17/08/2021
შენობის სართულიანობა 1 სართული
08/13/2021 19:01


დაწყება - მ.პ.ს. "ხიბარი" 599 22 55 52
კ. თბილისი, ვრისაშვილის ქ.83
დეტალი - საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტი - ჰასი
მიმდინარეობს მიწის ნაკვეთის საწყისწილად გამოყენების პირობების დადგენა, ქალაქთმოს არქიტექტურის სამსახურში ვადები: 24.05.2021 - 17.06.2021
შენობის სართულიანობა 7 სართული
უცხოპირთა
მესვლა აკრძალულია
08/13/2021 19:01


გულოს აბანო
Gulo's Thermal Spa
VV-085-LV
TT-583-SS
BB-434-CB
08/13/2021 19:01

დამკვეთი - შ.პ.ს. "ბახმარო" 599 22 55 52

ქ. თბილისი, გრიშაშვილის ქ.#3

ფუნქცია - საყოფაცხოვრებო მომსახურების ობიექტი - აბანო

მიმდინარეობს მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენა, ქ.თბილისის არქიტექტურის სამსახურში
ვადები: 24/05/2021 - 17/08/2021

შენობის სართულიანობა 1 სართული