

მრავალფუნქციური შენობა

კორექტირების პროექტი

ქ. თბილისი ისანი-სამგორის რაიონი, ვაზისუბნის
I კვარტალი, კორპ №3-ის მიმდებარედ. ნაკ№005/004

2013 წ

ფოტომონტაჟი



ARCHITECTURE ART HOUSE	ი/მ. ნინო გაბუნია. "ART HOUSE" შრომალფუნქციური შენობა კორექტირების პროექტი	თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ფურცელი
		არქიტექტორი		ნ. გაბუნია	
		შეასრულა		ნ. გაბუნია	ფურცელი
ქ. თბილისი ისანი-სამგორის რაიონი, ვაზისუბნის I კვარტალი, კორპ №3-ის მიმდებარედ. ნაკ№005/004	დაკვეთა №				მაშტაბი
	სტადია				
ფოტომონტაჟი	ტ-პ				

აქსონომეტრია
ქუჩის მხრიდან



ART HOUSE	ი/მ. ნინო გაბუნია. "ART HOUSE"	თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ფურცელი
		არქიტექტორი		ნ. გაბუნია	
	მრავალფუნქციური შენობა კორპუსტირების პროექტი	შეასრულა		ნ. გაბუნია	ფურცელი
ქ. თბილისი ისანი-სამგორის რაიონი, ვაზისუბნის I კვარტალი, კორპ №3-ის მიმდებარედ. ნაკ№005/004	დაკვეთა №				მაშტაბი
	სტადია				
აქსონომეტრია	ტ-პ				

აქსონომეტრია
შიდა ეზოს მხრიდან



დეკორატიული ლესვა
შეიღებება სერ ფრად

ალუმინის პროფილის
ვიტრაჟი

თუნუქის საფარი

გაილესება და შეიღებბა სერ ფრად

ალუმინის პროფილის
ვიტრაჟი

დეკორატიული ლესვა (რუსტოვკა)
შეიღებება მუქ სერ ფრად

მოპირკეთდება საფასადე აგურის და
ბუნებრივი ბრტყელი ქვის ფილებით
(ქვისა და აგურის წყობა დაზუსტდება ადგილზე)



მეტალოპლატმასის პროფილის
კარ-ფანჯრები

ART HOUSE	ი/მ. ნინო გაბუნია. "ART HOUSE"	თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი	ფურცელი
	მრავალფუნქციური შენობა კორექტირების პროექტი	არქიტექტორი		ნ. გაბუნია	
		შეასრულა		ნ. გაბუნია	ფურცელი
ქ. თბილისი ისანი-სამგორის რაიონი, ვაზისუბნის I კვარტალი, კორპ №3-ის მიმდებარედ. ნაკ№005/004	დაკვეთა №				მაშტაბი
	სტადია				
აქსონომეტრია	ტ-პ				

