განმარტება

ხარვეზი #1

01... წარმოადგინეთ სრულად სადრენაჟე ინფრასტრუქტურა (თბილსერვისი)
ინტერნეტის ქსელი 01.02.271 (მაგთიკომი)
გუნებრივი აირით მომარაგების ძირითადი ქსელი.
მესკუთრეთა თანხმობა პროექტირებით გათვალისწინებულ სამშენებლო სამუშაოებთან დაკავშირებით და წარმოადგინეთ დამოწმებული საპროექტო გენგეგმა შენობიდან ხაზოვან ნაგებობამდე მიბმის მანძილის ჩვენებით.

- წარმოდგენილია თბილსერვისის დამოწმებული გენ-გეგმა და თანხმობა
- წარმოდგენილია მაგთის თანხმობა და დანართი.
- წარმოდგენილია თბილისი ენერჯის თანხმობა და დამოწმებული გენ-გეგმა

წარმოგიდგენთ ველში - „ფაილი მიამაგრეთ სურვილის შემთხვევაში“

ხარვეზი #2

დაკორექტირდა -1 სართულის გეგმარება და მოწყობილია ავტოსაშხეფი სისტემები.

ხარვეზი #3

ტექნიკურ-ეკონომიკურ მაჩვენებელში, კ1-ის ჩანაწერში მექანიკური შეცდომა იყო, რომელიც ამჟამად გადასწორებულია, რაც შეეხება კროკების ნახაზს, წინა შუალედურზე წარმოდგენილი კროკები იყო კორექტირებული. ნახაზზე მოცემული მაჩვენებლები არ იყო შეცდომით.

კ2-ის მაჩვენებელი არ საჭიროებს კორექტირებას.

კროკების ნახაზიდან ამოღებულია ღიობების ანგარიში, ვინაიდან აღარაა საჭირო.

ამჟამად წარმოდგენილია დაკორექტირებული საექსპერტო შეფასება.

ხარვეზი #5

წარმოგიდგენთ ველში - „ფაილი მიამაგრეთ სურვილის შემთხვევაში“ კორექტირებული საინჟინრო კომუნიკაციების პროექტს.

ხარვეზი #4, #6, #7, #8, #9, #10

გამოსწორდება საქმის წარმოების შემდგომ ეტაპებზე.