განმარტება

ხარვეზი #2

წარმოდგენილი გვაქ სატრანსპორტო სქემები, რომლებთან შესაბამისობაშიც არის გენ-გეგმა.

ხარვეზი #3

გამოსწორებულია.

წინა შუალედურის პასუხად მექანიკურად არასწორედ იყო ატვირთული საექსპერტო შეფასება და არა გეგმები.

ხარვეზი #4

წარმოდგენილია მოთხოვნილი კროკები.

ხარვეზი #6

წარმოდგენილია ველში - „ფაილი მიამაგრეთ სურვილის შემთხვევაში“

ხარვეზი #8

წარმოდგენილია განახლებული გეოლოგიური საექსპერტო შეფასება.

ხარვეზი #1, #5, #7, #8, #9, #11

გამოსწორდება საქმის წარმოების შემდგომ ეტაპებზე.