ქ ტ ი

ხანძრის შესახებ

(დგება არანაკლებ 2 ეგზ.)

"12" დეკემბერი 2005 წ.

ქ.ქობულეთი

ქალაქი, სოფელი, რაიონი

კომისიამ ქ.ქობულეთის ისანი-სამგორის ხ.ს.სამსახურის სპეციალისტი გ.ლეიმ
ან, №22-ე ბაგშვთა ბიბლიოთეკის გამგე ნ.ქემოკლიძე; მოქ.ს.ხმელიძე; გ.
მეტრეველი; ვ.ლუხუტამშვილი; ბ.წერეთელიძე; ჯ.შეთვამიძე შემადგენლობით,
შეადგინა აქტი 2005 წლის "10" დეკემბერს მომხდარი ხანძრის შესახებ
ობიექტის დასახელება I სართული საცხოვრებელი, II სართული -ბიბლიოთეკა
ობიექტის უწყებრივი კუთვნილება
ობიექტის მისამართი გურჯაანის ქ.№22
ხანძრის აღმოჩენის დრო დაახლოებით 07 საათ. წთ.35
ხანძრის გაჩენის აღგილი შენობის მეორე სართულის ერთ-ერთ სათავსოში
ვინ აღმოაჩინა ხანძარი და როგორ მეატყობინა ხანძარსაწინააღმდეგო სამსა-
ხურს ხანძარი აღმოაჩინა მოქ.გურამ მეტრეველმა, შეატყობინეს მეზობლებმა
ტელეფონის №
ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურში შეტყობინების მიღების თარიღი 2005 წ. 10. 12.
დრო 07 სთ. 38 წთ.
პირველი ქვედანაყოფის მისვლის დრო 07 სთ. 42 წთ.
ლოკალიზაციის თარიღი 10.12.05 , დრო 08 , 45 სთ. წთ.
უარმყოფი 100 კვ. მ
ლიკვიდაციის თარიღი 10.12.05 , დრო 10 სთ. 01 წთ.
ხანძარსაწინააღმდეგო ქვედანაყოფების მისვლის მომენტისთვის შექმნილი ვითარება
ცეცხლი მთლიანად იკიდა წენობის გადახურვას, მეორე სართულს და
(ხანძრის ფართობი, მისი გავრცელების გზები და სიჩქარე, აღჭურვილობისა და ცხოველებისათვის შექმნილი
პირველი სართულის ნაწილს და სწრაფად ვრცელდებოდა შენობის ხის
საფრთხე, ჩამონგრეულებისა და აფეთქების საშიშროება, მოსახლეობის მიერ ჩატარებული)
კონსტრუქციებზე დაახლოებით 700-800 მეტრზე
ხანძრის ჩაქრობისას გამოყენებული ძალები და საშუალებები:
ხანძრის ჩაქრობაში მონაწილენი ქ.ქობულეთის მერიის ხანძარსაწინააღმდეგო
სამსახურის თანამშრომლები
(სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობისა და მმართველობის ორგანოების ხანძარსაწინააღმდეგო
სამსახურის ხანძარსაწინააღმდეგო ფორმირებები, მოსახლეობა, საწარმოო ობიექტები)
ძირითადი და სპეციალური ავთელის რაოდენობა 6 ძირითადი ერთეული
დარეზერვებული სამსახურის რაოდენობა
ხანძრის ტექნიკის ტიპი, რაოდენობა და კუთვნილება სახანძრო
ავტოკისტერნა 6 ცალი
მიყენებული ზიანის რაოდენობა და სახეობა 1"77" მმ-ნი და 5"51"88 ლულა
წყალმომარაგების წყაროები, წყლის სარჯი 100 მ³
ავარიულ-სამაშველო ტექნიკის რაოდენობა, სახეობა და გამოყენების შესაძლო

სამშენებლო ტერიტორიის დამუშავების მეთოდი _____

_____

ხანძრის ჩაქრობისას გამოყენებული ცეცხლმაქრი ნივთიერებები წყალი

_____

ხანძრის ჩაქრობისას გამოყენებული წყლის წყაროები _____

სახანძრო ჰიდრანტები

საავარიო-სამაშველო ტექნიკის ტიპი, რაოდენობა და კუთნილება _____

_____

_____

ხანძრის შედეგები:

ღაღუება ადამიანი: _____ სულ, მათ შორის _____ ბავშვი, _____ ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის თანამშრომელი

მიუნაცემები ღაღუმულების მესახებ _____

_____

_____

მიიღეს ტრავმები: _____ სულ, მათ შორის _____ ბავშვი, _____ ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურის თანამშრომელი

მიუნაცემები ტრავმირებულების მესახებ _____

_____

_____

განადგურდა (დაზიანდა): ნაგებობა 1 ერთ., საცხოვრებელი ბინები, ოთახები 17 ერთ., საერთო ფართობი 800 კვ.მ, ტექნიკა _____ ერთ., სასოფლო-სამეურნეო კულტურები _____

_____

ღაღუება _____ ცხოველი

(სახეობა და რაოდენობა)

ხანძრის ტარეცელების ხელმემწყობი პირობები შენობის კონსტრუქციული სიმკვეთრე და სანძრის წარმოშობა ჩაკეტილ II სართულზე

_____

ხანძარი ქ ქალარჩენილია: _____ ადამიანი, ტექნიკა _____ ერთ., _____ საქონელი

მატერიალური ფასეულობები _____ ლარი

აქტი ხანძრის მესახებ მესამოწმებლად და წინასწარი გამოძიების ჩასატარებლად გადაეცა ქ.ზუგდიდის ისანი-სამგორის მ.ს. სამმართველოში

_____

განსაკუთრებული მუნიმენები შენობის I სართულზე იყო განთავსებული საცხოვრებლად ლტოლვილების ოჯახები

კომისიის წევრების ხელმოწერები: გ. ღეიმანი

ნ. ქემოკლიძე

ს. ხმელიძე

მ. მეტრეველი

ვ. ლუხუბანელიძი

ბ. შერვაშიძე

ჯ. შერვაშიძე

აქტის ეგზემპლარები მიიღეს: