ფოტო მონტაჟი
ობიექტის სახელწოდება:

დამკვეთი:

A-3

ავტო სერვისი

ობიექტის მისამართი: მასშტაბი

ჯიმშერ მჭედლიშვილი

mT. arqitektori: g.Cxikvaze

ქ. თბილისი, დიღომი გლდანის

შემაერთებელი გხზა, ავტოგასამართ სადგურ

"vagis" მიმდებარედ მდებარე 460 კვ.მ

თბილისი 2013 წ.

შელესილია ცემენტის ხსნარით და შეღებილია

მაღალი ხარისხის ფასადის საღებავით
მეტალოპლასტმასის კარ- ფანჯარა

ლითონის კარი

აქსონომეტრიული

ხედი

ობიექტის სახელწოდება:

დამკვეთი:

A-3

ავტო სერვისი

ობიექტის მისამართი: მასშტაბი

ჯიმშერ მჭედლიშვილი

mT. arqitektori: g.Cxikvaze

ქ. თბილისი, დიღომი გლდანის

შემაერთებელი გხზა, ავტოგასამართ სადგურ

"vagis" მიმდებარედ მდებარე 460 კვ.მ

თბილისი 2013 წ.

აქსონომეტრიული

ხედი

ობიექტის სახელწოდება:

დამკვეთი:

A-3

ავტო სერვისი

ობიექტის მისამართი: მასშტაბი

ჯიმშერ მჭედლიშვილი

mT. arqitektori: g.Cxikvaze

ქ. თბილისი, დიღომი გლდანის

შემაერთებელი გხზა, ავტოგასამართ სადგურ

"vagis" მიმდებარედ მდებარე 460 კვ.მ

თბილისი 2013 წ.

შელესილია ცემენტის ხსნარით და შეღებილია

მეტალოპლასტმასის კარ- ფანჯარა მაღალი ხარისხის ფასადის საღებავით

მეტალოპლასტმასის ფანჯარა

ლითონის კარი