განმარტება ხარვეზზე

ხარვეზი 4. *- +31.05 ნიშნულზე წარმოდგენილ იქნეს სართულშუია გადახურვის ფილის კონსტრუქციული კვანძები (მათ შორის ფილის რიგელთან ჩამაგრების კვანძები)*

განმარტება: *კვანძები წარმოდგენილია ფილის ნახაზთან ერთად, რიგელთან ჩამაგრების კვანძი მოცემულია section 1-1–ის სახით.*