

მასალათა ჩამონათვალი

1. აგურის მოპირკეთება
2. ხის რიკულები
3. ბუნებრივი ქვა
4. მეტალო პლასტმასის კარ-ფანჯარა
5. სახურავის ბურული - შინგლი
6. მინის მოაჯირი
7. ლითონის წყალშემკრები მილი
8. ლითონის მოაჯირი

ძეგლის რეაბილიტაციის ესკიზური პროექტი (კორექტირება)	მისამართი: ქ. თბილისი, ჩეხოვის შესახვევი №7	ფოტომონტაჟი 1



ძეგლის რეაბილიტაციის ესკიზური პროექტი (კორექტირება)	მისამართი: ქ. თბილისი, ჩეხოვის შესახვევი №7	ფოტომონტაჟი 2

(ד.ד.מ.ק.פ.מ.ש) מ.ק.ב.מ.ל.ה מ.ע.ב.ר.ו.ת מ.ו.ס.ד.י.ת ו.ת.ו.ש.ב.ת ש.ח.ק.ר	ק"מ 37 מ.ד.ר.ג.ת ה.ת.ש.מ.ר, ג.ו.ש.ת.ש.ו.ם .ב :מ.ש.ר.ד.י.ה.ם	מ.ס.ת.ר 3 ג.ר.ו.ס.ק.ר.ו.ש.ת.ש.ו.ם.ש.ק.ו.ף

