







ქალაქი თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი N22 ობიექტის სამშენებლო მდგომარეობის ფოტოფიქსაცია	ტექნიკური ზედამხედველის ფოტოანგარიში	არქიტექტურული ნაწილის მთავარი ინჟინერი	ნინო ჯაფარიძე : ფოტოგრაფი ანა ჯაფარიძე : ტექნიკური ზედამხედველი
შპს „კომალადზე“ WWW.KHMALADZE.GE	ნაგებობის ტიპი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი		11.04.2024 A/1



მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
მბილისი , კეცხრე ქავთარაძის ქუჩა, N22

არსებული სიტუაციის
ამსახველი ფოტოები

პროექტის შეთანხმება

დამკვეთი : დომუს დეველოპმენტი

ხმალაძე არქიტექტორები
WWW.KHMALADZE.GE

11.04.2024
A/1



მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
თბილისი , პეტრე ქავთარაძის ქუჩა, N22

არსებული სიტუაციის
ამსახველი ფოტოები

პროექტის შეთანხმება

დამკვეთი : დომუს დეველოპმენტი

ხმალაძე არქიტექტორები
WWW.KHMALADZE.GE

11.04.2024
A/1