

არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტო
ბლოკი N6
სართული 4,
პროექტის მიხედვით "5-6" ღერძებს
შორის არსებულ ბინას აქვს მთლიანი
ვიტრაჟი. კორექტირების დროს მოხდება
ერთი ვიტრაჟის გადაკეთება ორ
დამოუკიდებელ ვიტრაჟად.
ამჟამად დატოვებულია სუფთა ღიობი
შეთანხმებული პროექტის მიხედვით.

12/2024

არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტო

ბლოკი N6
სართული 1,
დერეფნის კონფურაციაზე არ
მოუხდენია გავლენა კორექტირების
სპროცესს.
მშენებლობა მიმდინარეობს
შეთანხმებული პროექტის მიხედვით.

12/12/2024

არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტო ბლოკი N6
სართული 1,
დერეფნის კონფიგურაციაზე არ მოუხდენია გავლენა
კორექტირების პროცესს.
მშენებლობა მიმდინარეობს შეთანხმებული
პროექტის მიხედვით.

12/12/2024

არსებული სიტუაციის ფოტო
ბლოკი 6
სართული 1
ბინების შიდა ტიხრების მშენებლობა
ხორციელდება შეთანხმებული პროექტის
მიხედვით.

12/12/2024

არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტო
ბლოკი N6
სართული 7,

დერეფნის კორექტირება არ არის

განხორციელებული,
მშენებლობა მიმდინარეობს შეთანხმებული

პროექტის მიხედვით.

12/12/2024


01.11.2024

01/11/2024


XCMG
QY30K5C
01.11.2024


01.11.2024


XCMG
01.11.2024


FUJI
FUJI
FUJI
FUJI
JCB
01.11.2024


XCMG
QY30K5C
01.11.2024