ფოტომასალა


5 4 2013


მშენებარე სასტუმრო კომპლექსი
Granit 50 L 80 C 0 H 0
ფოიეების პანელები
მინანქრები
Granit 40 L 70 C 0 H 0
მშენებარე სასტუმრო კომპლექსი
Granit 60 L 88 C 0 H 0
5 4 2013
ქვემოდან: ფოიეების ამოსავალი
მინანქრებით შეკეთებული სანე-ვენტილაცია

არსებული



ფოტომონტაჟი



ხივნები: ლითონის მოაჯირი

მეტალოპლასტმასის ჯარ-ფანჯარა

არსებული



ფოტომონტაჟი




Granit 40 L 70 C 0 H 0
Granit 50 L 80 C 0 H 0
Granit 60 L 88 C 0 H 0


Granit 40 L 70 C 0 H 0
Granit 50 L 80 C 0 H 0
Granit 60 L 88 C 0 H 0


Granit 40 L 70 C 0 H 0
Granit 50 L 80 C 0 H 0
Granit 60 L 88 C 0 H 0


Granit 40 L 70 C 0 H 0
Granit 50 L 80 C 0 H 0
Granit 60 L 88 C 0 H 0