არსებული
სიტუაცია












| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| დირექტორი :<br>კირილე მორჩილაძე | არქიტექტორი:<br>კირილე მორჩილაძე<br>გიორგი შონია | გეოლოგია: | სახანძრო<br>შსაფრთხოება: | საპროექტო<br>ორგანიზაცია<br>შ.პ.ს დიზაინ სტუდიო | ს/კ 01.10.07.007.104 | |

№24 ალ. -20

# არსებული სიტუაცია








| | |
|---|---|
| დირექტორი : | არქიტექტორი: |
| პირილე მორჩილაძე | პირილე მორჩილაძე<br>გიორგი შონია<br>გოჩა ნადირაშვილი<br>ანა წიკლაური |

# საპროექტო არეალი




| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| დირექტორი :<br>კირილე მორჩილაძე | არქიტექტორი:<br>კირილე მორჩილაძე<br>გიორგი შონია | გეოლოგია: | სახანძრო უსაფრთხოება: | საპროექტო ორგანიზაცია<br>შ.პ.ს დიზაინ სტუდიო | ს/კ 01.10.07.007.104 | |

№24




# საპროექტო არეალი გეგმაზე

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| დირექტორი :<br>კირილე მორჩილაძე | არქიტექტორი:<br>კირილე მორჩილაძე<br>გიორგი შონია | გეოლოგია: | სახანძრო<br>შსაშრთხოება: | საპროექტო<br>ორგანიზაცია<br>შ.პ.ს დიზაინ სტუდიო | | |
| | | | | | ს/კ 01.10.07.007.104 | |

# ფოტომონტაჟი




დირექტორი :

ჯირილე მორჩილაძე

არქიტექტორი:

ჯირილე მორჩილაძე
გიორგი შონია
გოჩა ნადირაშვილი
ანა წიკლაური