შ.პ.ს. სამრეწველო,
არქიტექტურულ–დიზაინერული
სტუდია
„ბაზისი XXI“

საქართველო. თბილისი.
დავით აღმაშენებლის გამზ.№63-ა
ტელ: (+995 032) 295 66 63
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
№ 33/14

L.T.D. projecting,
architect-design
studio
„BAZISI XXI“

63a Agmashenebeli av.
Tbilisi. Georgia
mob. (+995 599) 77 21 77
e-mail: bazisi_xxi@yahoo.com
„17“ მარტი. 2014წ.

საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისში, ვერცხლის ქუჩა №39-ში ზონა 01 სექტორი 18 კვარტალი 03 ნაკვეთი 020/010 შ.პ.ს. „სილვერ 39“-ის დემონტაჟის შემთხვევაში მომიჯნავე შენობების კონსტრუქციული მდგრადობის შესახებ

„ბაზისი-XXI“-ის სპეციალისტის მიერ ვიზუალური გამოკვლევა ჩაუტარდა ზემოთ აღნიშნულ მისამართზე მდებარე შ.პ.ს. „სილვერ 39“-ის კუთვნილებაში არსებულ ობიექტს მისი კონსტრუქციული თვალსაზრისით ტექნიკური მდგრადობის დასადგენად.

ზემოთ აღნიშნულ მისამართზე მდებარე ობიექტი ერთსართულიანია. საძირკვლები ყორე წყობა, კედლები აგურის, მოხსნილია სახურავი, დაშლილია მზიდი კედლები.

ვინაიდან შენობა აღდგენას არ ექვემდებარება, დამკვეთს განსაზღვრული აქვს მისი დემონტაჟი.

მომიჯნავე შენობები ერთსართულიანია, აგურის წყობით. საძირკვლები ყორე ბეტონი, კედლები აგურის.

როგორც ვიზუალური გამოკვლევისას დადგინდა შენობები კონსტრუქციული თვალსაზრისით დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია. არ აღინიშნება ჯდენები საძირკვლებში, არ შეიმჩნევა სერიოზული ბზარები მზიდ კედლებში.

დასკვნა

ქ. თბილისში, ვერცხლის ქუჩა №39-ში შ.პ.ს. შ.პ.ს. „სილვერ 39“-ის კუთვნილი შენობის მშენებლობის პროცესში სამეზობლო მიწის ნაკვეთებზე მდებარე შენობა-ნაგებობების მდგრადობის შენარჩუნება უზრუნველყოფილი იქნება მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვის გათვალისწინებით.

შ.პ.ს. „ბაზისი-XXI“-ის
გენ. დირექტორი, კონსტრუქტორი ვერცვეძე

შ.პ.ს. „ბაზისი-XXI“-ის
დირექტორი, კონსტრუქტორი ქ. ჯაფარიძე