კორექტირებული აქსონომეტრიული ხედი

ამსახველი ნახაზი შემოსავლებულია ავტორის საავტორო უფლებით

ვერცხლისფერი თუნუქი

წითელი მეტალოკრამიტი

თეთრი მეტალოპლასტმასი

წყლის გადამყვანი

ცემენტით ლესვა

+9.63

+2.88


±0.00

+6.23

+8.03

+7.23

120
130
206
210
100
160
80
480
353
293
335
65
26
16
32


+0.00
+2.88
+2.63
+7.23
+6.23
+8.03
480
353
293
355
1308
120
182
120
146
120
מפת גגות מוצעת
מפלסי גגות מוצעים
מעקה בטיחות מוצע
מדרגות חירום מוצעות
מבט מערב-צפון-מזרח

კორექტირებული ფოტომონტაჟი



ისფერი ხაზით შემოკონტურებულია პროექტის კორექტირებული ჩანაცვლი

კორექტირებული ფოტომონტაჟი

