№ 3/10 10 ოქტომბერი 2014 წ.

კონსტრუქციული დასკვნა

ქ. თბილისში ურიცკის ქ. №24 და №26-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე არსებული შენობა-ნაგებობის სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარებისას მომიჯნავე შენობების მდგრადობის შესახებ

არსებულ მიწის ნაკვეთზე (№ 069.018 საკადასტრო ერთეულზე) ურიცკის ქ. №24 და №26-ში მდებარეობს რამოდენიმე წლის წინ დანგრეული შენობა-ნაგეობის ნარჩენები. დარჩენილია მხოლოდ მცირე ნაწილი. შესაბამისად სადემონტაჟო სამუშაები ძირითადად გულისხმობს საპროექტო ტერიტორიიდან ნანგრევების გატანას.

შენობა-ნაგებობის დარჩენილი ნაწილის დემონტაჟი უნდა განხორციელდეს ხელით, რითაც გამოირიცხება სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარებისას მიმდებარე შენობების მდგრადობაზე რაიმე სახის ზეგავლენა.

მშენებლობა უნდა განხორციელდეს სამშენებლო ნორმებისა და წესების დაცვით.

დასკვნა: ქ. თბილისში ურიცკის ქ. №24 და №26-ში მდებარე მიწის ნაკვეთზე არსებული შენობა-ნაგებობის სადემონტაჟო სამუშაოების ჩატარებისას მომიჯნავე შენობების მდგრადობა უზრუნველყოფილია და დემონტაჟის განხორციელება შესაძლებელია.

შპს „გრაალი”-ს დირექტორი: / გ. გეთიაშვილი /