სამშენებლო საქმიანობათა ექსპერტთა კავშირი
UNION OF BUILDING AFFAIRS EXPERTS

საქართველო, ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №16
ტელ: 238 39 37
ელ.ფოსტა: geokonsti@gmail.com

16., Vaja-Pshavela ave., Tbilisi, Georgia
Tel: (+995 32) 238 39 37
e-mail: geokonsti@gmail.com

63-ე

27 ოქტომბერი 2014წ.

ქ. თბილისში, აღმაშენებლის ხეივნის N2 და N4–ს შორის განთავსებული ბენზინგასამართი სადგურის ბუნებრივი გაზით ავტოგასამართ სადგურად რეკონსტრუქციის შემდეგ მათი კუთვნილი შენობა–ნაგებობების მდგრადობის საექსპერტო დასკვნა

სამშენებლო–საქმიანობათა ექსპერტთა კავშირ „გეოკონსტი"–სა და შპს „ბანი 13"–ს შორის 2014 წლის 24 ოქტომბერს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე საექსპერტო კვლევა ჩაუტარდა ქ.თბილისში, აღმაშენებლის ხეივნის N2 და N4–ს შორის განთავსებული ბენზინგასამართი სადგურის ბუნებრივი გაზით ავტოგასამართ სადგურად რეკონსტრუქციის შემდეგ მათ კუთვნილ შენობა–ნაგებობებს მდგრადობაზე.

ობიექტზე განლაგებულია ორი შენობა, ერთში განთავსებულია ტუალეტი და საოპერატორო, ხოლო მეორე დამხმარე სათავსოა. ორივე შენობა წვრილი საკედლე ბლოკით არის აშენებული კედლის სისქით 20სმ. აქვთ ლენტური რკინა ბეტონის ფუნდამენტები და რკ.ბეტონის სარტყელი.

„გეოკონსტი"–ს სპეციალისტების მიერ შესწავლილი იქნა აღნიშნული შენობების ფიზიკური მდგომარეობა შენობების ფუნდამენტების ჯდენის ადგილი არ აქვს.

დ ა ს კ ვ ნ ა

ქ.თბილისში, აღმაშენებლის ხეივნის N2 და N4–ს შორის განთავსებული ბენზინგასამართი სადგურის ბუნებრივი გაზით ავტოგასამართ სადგურად რეკონსტრუქციის შემდეგ ტერიტორიაზე არსებული მათი კუთვნილი შენობა–ნაგებობები. კონსტრუქციულად მდგრადია და პრექტით გათვალისწინებული საკომპრესორო დანადგარის მუშაობა მათ კონსტრუქციულ მდგრადობაზე უარყოფითად არ იმოქმედებს.

დანართი: 1 ფურცლად.

თავმჯდომარე: ნ. თარალაშვილი

მთ. ექსპერტი,
„მესა"–ს წევრი: რ. სადრაძე