სამშენებლო საქმიანობათა ექსპერტთა კავშირი
UNION OF BUILDING AFFAIRS EXPERTS

საქართველო, ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №16
ტელ: 238 39 37
ელ.ფოსტა: geokonsti@gmail.com

16., Vaja-Pshavela ave., Tbilisi, Georgia
Tel: (+995 32) 238 39 37
e-mail: geokonsti@gmail.com

62-ე

27 თებერვალი 20 წ.

ქ. თბილისში, აღმაშენებლის ხეივნის N2 და N4–ს შორის არსებული ბენზინგასამართი სადგურის ბუნებრივი გაზით ავტოგასამართ სადგურად რეკონსტრუქციის შემდეგ მის მიმდებარე შენობა–ნაგებობების მდგრადობის საექსპერტო დასკვნა

სამშენებლო–საქმიანობათა ექსპერტთა კავშირ „გეოკონსტი"–სა და შპს „ბანი 13"–ს შორის 2014 წლის 24 ოქტომბერს გაფორმებულ ხელშეკრულების საფუძველზე საექსპერტო კვლევა ჩაუტარდა ქ.თბილისში, აღმაშენებლის ხეივნის N2 და N4–ს შორის არსებული ბენზინგასამართი სადგურის ბუნებრივი გაზით ავტოგასამართ სადგურად რეკონსტრუქციის შემდეგ მის მიმდებარე შენობა–ნაგებობებს მდგრადობაზე.

აღნიშნული ობიექტის მიმდებარედ არის მხოლოდ ერთი ერთსართულიანი შენობა, რომელიც აშენებულია წვრილი საკედლე ბლოკით, კედლის სისქით 20სმ, აქვს რკ.ბეტონის ლენტური ფუნდამენტი და რკ/ბეტონის სარტყელი.

„გეოკონსტი"–ს სპეციალისტების მიერ შესწავლილი იქნა აღნიშნული შენობის ფიზიკური მდგომარეობა, როგორც ვიზუალურად, ისე ინსტრუმენტულად. შენობის კედლებზე ბზარები არ შეიმჩნევა და ფუნდამენტების ჯდენას ადგილი არა აქვს.

პროექტის თანახმად გათვალისწინებულია ავტოგასამართი სადგურის შენობა–ნაგებობების და მიმდებარე ნაგებობებს შორის რკინა–ბეტონის 2,5მ სიმაღლის დამცავი კედლის მოწყობა.

დ ა ს კ ვ ნ ა

ქ.თბილისში, აღმაშენებლის ხეივნის N2 და N4–ს შორის არსებული ბენზინგასამართი სადგურის ბუნებრივი გაზით ავტოგასამართ სადგურად რეკონსტრუქციის შემდეგ პროექტით გათვალისწინებული საკომპრესორო დანადგარის მუშაობა, ობიექტის მიმდებარედ არსებული ერთსარგთულიანი შენობის კონსტრუქციულ მდგრადობაზე უარყოფითად არ იმოქმედებს. ხსენებული ერთსართულიანი შენობა კონსტრუქციულად მდგრადია.

დანართი: 1 ფურცლად.

თავმჯდომარე: ნ. თარალაშვილი

მთ. ექსპერტი,
„მესა"–ს წევრი: რ. სადრაძე