შ.პ.ს "გ უ დ ა ბ ე ნ ი"
GEORGIA "GUDABENI" Ltd.

ქ. თბილისი ლიც. № 2690 ტ. 2951984
წინამძღვრიშვილის ქ. №37 LIC 599553441

N: 117 "16" მაისი 2012 წ.

კონსტრუქციული დასკვნა

ქ. თბილისში, კაჭარავას ქ. №58 საკადასტრო კოდით №01.11.05.011.167 მიწის ნაკვეთზე არსებული გამოსაკვლევი ობიექტი ესაზღვრება ქ. თბილისში, კაჭარავას ქ. №58 საკადასტრო კოდით №01.11.05.011.165 მიწის ნაკვეთზე არსებულ №1 შენობას, რომელიც უშუალოდ მიდგმულია გამოსაკვლევ შენობაზე და მის ერთ კედელს იყენებს გამყოფ კედლად.

შენობა სამსართულიანია – გაბარიტებით (36,4 X 12,4) მმ სიმაღლით H=10,5 მ. მისი ძირითადი მზიდი კონსტრუქციები რკინა/ბეტონის კარკასითაა წარმოადგენილი, კოლონებს შორის კედლები აგურითაა შევსებული. შენობას გააჩნია დამოუკიდებელი საძირკველი. სართულშუა გადახურვა რკინა/ბეტონის ფილებისაა, სახურავი – ხის ნივნივებზე მოწყობილი აზბოცემენტის ტალღისებური ფურცლებით (შიფერი) არის შესრულებული, კარ–ფანჯრები ნაწილობრივ მოხსნილია.

ნაგებობა გარკვეულწილად ექსპლოატირებულია, მაგრამ მდგრადია, თუმცა მისი უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით უმჯობესია მოსაზღვრე შენობისაგან გამიჯვნა და ამ მიზნით საზიარო კედლის ნაცვლად, №1 შენობისათვის ახალი, დამოუკიდებელი საპროექტო კედლის გათვალისწინება.

გამოსაკვლევი ნაგებობების მზიდი კონსტრუქციები-ვიზუალურად დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაშია, არ შეინიშნება დეფორმაციის, სიმტკიცის, საიმედოობისა და მდგრადობის დაკარგვის რაიმე მახასიათებელი სიმპტომები და მისი კონსტრუქციულად გამიჯვნის შემთხვევაში შენობა დააკმაყოფილებს სიმტკიცის, მდგრადობისა და საიმედოობის ნორმატიულ მოთხოვნებს.

დირექტორი ელენე დანელიშვილი